


คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ  
ทางวิทยาศาสตร์

## สัญลักษณ์ และ รหัสแสดงอันตรายของสารเคมี

ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรายที่รู้จักและนิยมใช้กันมีหลายระบบ เช่น

- ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกา



NFPA 704 เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ซึ่งกำหนดและรักษามาตรฐานโดย สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันและเตือนถึงวัสดุอันตรายต่างๆ เครื่องหมายนี้เรียกว่า "เพชรไฟ" (fire diamond)

มี 4 รหัสสีเฉพาะดังนี้

- สีน้ำเงิน แสดงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
- สีแดง แสดงความไวไฟ
- สีเหลือง แสดงความไวต่อปฏิกิริยา (reactivity)
- สีขาว แสดงรหัสเฉพาะสำหรับอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

ความไวไฟ ความไวต่อปฏิกิริยาโดยจะบอกเป็นระดับตัวเลขตั้งแต่ 0 (ไม่มีอันตราย เป็นสารธรรมดากลาง 4 (มีอันตรายมากที่สุด)

### น้ำเงิน - สุขภาพอนามัย

- 4. ได้รับเพียงช่วงเวลาสั้นๆ อาจถึงตายได้หรืออาการสาหัส (เช่น ไซโตรเจนไซยาโนต์)
- 3. ได้รับเพียงช่วงเวลาสั้น ก็จะเป็นอันตรายร้ายแรงชั่วคราว หรือ ถาวร (เช่น ก๊าซคลอรีน)
- 2. ได้รับเป็นช่วงๆ หรือต่อเนื่องแต่ไม่ประจำ อาจเป็นสาเหตุให้ริคัวมสามารถชั่วขณะ หรือเป็นอันตรายแบบถาวรสืบต่อ (เช่น ก๊าซแอมโมเนีย)
  - 1. ได้รับแล้วอาจทำให้เกิดระคายเคือง และอาจทำให้เกิดแพลงเป็นเล็กน้อยเท่านั้น (เช่น น้ำมันสน (turpentine))
  - 0. ได้รับขณะร้อนไม่เกิดอันตรายเท่าไร (เช่น น้ำมันถั่วเหลือง (peanut oil))

### แดง - ความไวไฟ

- 4. สารที่สามารถระเหยได้อ่าย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ในสภาพความดันและอุณหภูมิปกติ หรือกระจายในอากาศและเผาไหม้ได้โดยง่าย มีจุดวับไฟต่ำกว่า 23°C (เช่น โพรพ,en)
- 3. ของแข็งหรือของเหลวที่สามารถถูกติดไฟได้ในสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิปกติ จุดวับไฟอยู่ระหว่าง 38 - 23°C (เช่น น้ำมันเบนซิน)
- 2. สารที่ต้องให้ความร้อนปานกลางถึงสูงจึงสามารถถูกติดไฟได้ จุดวับไฟอยู่ระหว่าง 93 - 38°C (เช่น น้ำมันดีเซล)
  - 1. สารที่ต้องให้ความร้อนสูงเป็นเวลานานจึงสามารถถูกติดไฟได้ จุดวับไฟสูงกว่า 93°C (เช่น น้ำมันเครื่อง)
  - 0. สารที่ไม่ติดไฟ (เช่น อาร์กอน)


### เหลือง - ความไวในปฏิกิริยาเคมี

- 4. ระเบิดได้
- 3. ความร้อนและการกระแทกอาจเกิดการระเบิดได้
- 2. ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
- 1. ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน และความดัน
- 0. เสถียร

### ขาว - รหัสเฉพาะ

- ALK อัลคาไลน์ (เบส)
- ACID กรด
- COR กัดกร่อน
- OX สารออกซิเดช
-  กัมมันตรังสี
- W ทำปฏิกิริยากับน้ำ

2. ระบบ EEC ตามข้อกำหนดของประชาคมยุโรป ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดงอันตรายจะแบ่งออกตามประเภทของอันตราย โดยใช้รูปภาพสีดำเนินสัญลักษณ์แสดงอันตรายบนพื้น สีเหลืองจัตุรัสสีเข้ม และมีอักษรย่อกำกับที่มุขขาว สัญลักษณ์ระบบ EEC ที่pubปอยๆ ได้แก่



#### วัตถุระเบิดได้ (E : Explosive)

หมายถึง : สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาแล้วให้ความร้อนและแก๊สอย่างรวดเร็ว หรือ เมื่อได้รับความร้อนในสภาวะจำกัดจะเกิดการระเบิด หรือ เผาไหม้อย่างรุนแรง

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการกระแทกเสียดสี, แหล่งกำเนิดประกายไฟ และความร้อน

ตัวอย่าง : Ammonium Dichromate



#### สารออกซิเดชัน (O : Oxidizing)

หมายถึง : สารเคมีซึ่งโดยปกติไม่ลุกไหม้เอง แต่เมื่อสัมผัสกับสารซึ่งลุกไหม้ได้สามารถให้ออกซิเจน แล้วเร่งการลุกไหม้ได้

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่ไวไฟ ระวังอันตรายจากการจุดติดไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้สารนี้จะเร่งไฟให้มากขึ้น และทำให้การดับเพียงกาขึ้น

ตัวอย่าง : Potassium Permanganate, Perchloric acid



#### วัตถุไวไฟสูงมาก (F+ : Extremely Flammable)

หมายถึง : ของเหลวที่มีจุดควบไฟต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสและจุดเดือดไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส แก๊ส และแก๊สผสมซึ่งไวไฟในอากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติ

ข้อควรระวัง : ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ, ประกายไฟ และความร้อน  
ตัวอย่าง : Diethyl Ether



#### วัตถุไวไฟ (F : Flammable)

หมายถึง : ของเหลวไวไฟที่มีจุดควบไฟต่ำกว่า 21 C พากเปอร์ออกไซด์ของสารอินทรีย์และแก๊สหรือแก๊สเหลวที่ติดไฟที่ความดันปกติ รวมทั้งสารเคมีที่เมื่อสัมผัสกับน้ำและอากาศขึ้นแล้วก่อให้เกิดแก๊สไวไฟสูง

ข้อควรระวัง : ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ, ประกายไฟ และความร้อน

### สารกัดกร่อน (C : Corrosive)



หมายถึง : สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและกัดกร่อนอุปกรณ์ปฏิกิริยา

ข้อควรระวัง : ป้องกันไม่ให้สารกัดกร่อนเข้าตา สัมผัสผิวน้ำแข็งและเสื้อผ้าเป็นพิเศษ รวมทั้งอย่าสูดدمไปของสารกลุ่มนี้ ในกรณีอุบัติเหตุหรือเมื่อรู้สึกไม่สบายให้ปรึกษาแพทย์ทันที

ตัวอย่าง : Sulfuric Acid, Nitric Acid

### สารพิษ (T : Toxic)



หมายถึง : การสูดدم กลืนกิน หรือดูดซึมผ่านผิวน้ำแข็งเพียงปริมาณเล็กน้อยจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ หรืออาจถึงตายได้ ในกรณีที่ได้รับสารเข้าไปในปริมาณมาก หรือสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะปรากฏอาการรุนแรง และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างถาวร โดยเฉพาะผลการก่อมะเร็ง การทำอันตรายต่อทารกในครรภ์ และก่อการกลายพันธุ์

ข้อควรระวัง : ควรหลีกเลี่ยงการการสัมผัสกับร่างกายทุกรูปแบบ ถ้ารู้สึกไม่สบายให้ปรึกษาแพทย์ทันที ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสารก่อมะเร็ง สารที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หรือสารก่อการกลายพันธุ์ เมื่อจำเป็นต้องใช้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละสาร

ตัวอย่าง : Acetonitrile, Copper (II) Chloride, Arsenic Trioxide


### สารระคายเคือง (Xi : Irritant)



หมายถึง : สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อตา ผิวน้ำ หรือระบบทางเดินหายใจ


ข้อควรระวัง : ควรหลีกเลี่ยงการการสัมผัสกับร่างกายทุกรูปแบบ

### สารอันตราย (Xn : Harmful)




หมายถึง : การสูดدم การกลืนกิน หรือซึมผ่านผิวน้ำแข็งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะสารซึ่งน่าสงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ และสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์ การสูดدمอาจก่อให้เกิดอาการแพ้

ข้อควรระวัง : ต้องหลีกเลี่ยงการการสัมผัสกับร่างกายทุกรูปแบบ ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์



#### สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive)

เป็นสารที่ให้กัมมันตราชีสืออกมาในปริมาณที่มากกว่า 0.002 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  
ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยไม่จำเป็น ห้องคน เครื่องนึ่ง และ สิ่งแวดล้อม อย่าเก็บใกล้บริเวณที่ทำงาน



#### สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (N : Dangerous for the environment)

หมายถึง : การปล่อยสู่สภาพแวดล้อม จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทันที  
ข้อควรระวัง : อย่าปล่อยสู่ระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายของการกำจัดพิเศษเฉพาะแต่ละสาร

## ข้อควรระวังในการใช้ห้องปฏิบัติการ

- 1) ปลดปลั๊กไฟฟ้าทุกรั้งเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเสร็จแล้ว
- 2) ห้ามใช้บีกเกอร์ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการใส่อาหารหรือเครื่องดื่ม
- 3) ล้างมือให้สะอาดทุกรั้งเมื่อสัมผัสกับสารเคมีโดยเฉพาะกรดหรือด่าง
- 4) ถ้าน้ำ หรือ สารเคมีหลงพื้น, โถะ หรือเครื่องมือ ให้รีบทำความสะอาดทันที
- 5) การใช้ซิลเวอร์ไนเตรต ( $\text{AgNO}_3$ ) ควรเพิ่มระดับเป็นพิเศษ ห้ามทำหลงพื้น, โถะ หรือเครื่องมือโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้บริเวณนั้นดำและสกปรกติดแน่นอย่างถาวร
- 6) อย่าเน้นลงบนกรดเข้มข้นใดๆ แต่ค่อยๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำอ่อนๆ พร้อมกับการตกลอดเวลา
- 7) ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดคอมสารเคมีโดยตรง
- 8) การใช้สารเคมีที่มีอิระเหย เช่น Hydrochloric acid, Nitric acid, Ammonia และ Petroleum Ether เป็นต้น และออกไซด์ของธาตุบางชนิดเป็นก๊าซพิษ เช่น ออกไซด์ของกำมะถัน ในไตรเจนและ ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ควรทำในตู้ดูดควัน (Fume Hood)
- 9) ควรสวมถุงมือทุกรุ่น-ต่าง เมื่อใช้กรดหรือด่างเข้มข้น อย่าใช้มือหยอดสารเคมีใดๆ เป็นอันขาด และพยายามไม่ให้ส่วนอื่นๆ ของร่างกายถูก สารเคมีเหล่านี้ด้วย
- 10) ควรใส่เสื้อคลุมกันเปื้อนในระหว่างการปฏิบัติงาน
- 11) ห้ามเทอาหารหรือเศษของแข็งต่างๆ ที่เหลือจากการทดลองทิ้งในอ่างล้างเครื่องแก้วอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้อ่างอุดตันได้
- 12) ไม่ควรเทสารเคมีที่เหลือใช้กลับคืนใส่ขวดอีก ตั้งนั้นจึงควรเทสารเคมีในปริมาณที่ต้องการใช้เท่านั้น
- 13) เมื่อเปิดจุกหรือฝาสารเคมี ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และอย่าทำฝาหรือจุกหาย
- 14) เครื่องแก้ว อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้แล้วเมื่อเสร็จการทดลอง ควรรวมนำไปวางในอ่างล้างทันที ห้ามวางสุ่มนโดยปฏิบัติการ ล้างมือทุกรั้งให้สะอาดหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว
- 15) ห้ามน้ำเครื่องใช้ที่เป็นพลาสติกหรือ Polyethylene อบในเตาอบเกิน 40 C อย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ดังกล่าวละลายหรือกรอบได้
- 16) ห้ามน้ำด้วยอ่างหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหรือของเหลวที่เปยกมากเข้าไปในเตาเผา ควรอบให้แห้งเสียก่อน
- 17) อุปกรณ์ เครื่องแก้วที่ไม่ให้ใช้มือจับ หรือภาชนะที่ร้อน ควรใช้คีมคีบ (Tong) หรือปากคีบ (Forcep)
- 18) ห้ามน้ำอาหารมารับประทานในห้องปฏิบัติการ
- 19) ห้ามหยอกล้อกันหรือส่งเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน
- 20) ถ้ากรดหรือด่างหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายถูกผิวน้ำหนังหรือเสื้อผ้าต้องรีบล้างออกด้วย น้ำทันที เพราะมีสารเคมีหลายชนิดซึมผ่านเข้าไปในผิวน้ำได้อย่างรวดเร็ว
- 21) เมื่อต้องการจะดมกลิ่นสารเคมี อย่านำสารเคมีมาดมโดยตรง ควรใช้มือพัดกลิ่นสารเคมีนั้นเข้าจมูกเพียงเล็กน้อย (อย่าสูดแรงๆ) โดยถือหลอดที่ใส่สารเคมีไว้ห่างๆ

22) อ่าน้ำแก้วอ่อน เช่น กระบวนการกรวยแยกไปให้ความร้อน เพราะจะทำให้ละลายใช้การไม่ได้

23) อ่าน้ำโลหะเดิมที่เหลือจากการทดลองในอ่างน้ำ เพราะจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำอ่างrunnang จะต้องทำลายด้วยแอลกอฮอล์เสียก่อน แล้วจึงเทลงในอ่างน้ำ

24) เมื่อการทดลองได้ใช้สารที่เป็นอันตราย หรือเป็นการทดลองที่อาจระเบิดได้ ผู้ทดลองควรสวมแวนตานิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

25) ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

## การเกิดอุบัติเหตุ

1. ไฟไหม้ เนื่องจากการปฏิบัติการทางเคมีในห้องปฏิบัติการนั้นบางครั้งจะต้องใช้ ตะเกียง ก้าชด้วย การใช้ตะเกียงก้าชนน้ำหากเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารที่ติดไฟง่ายหรือสารที่มีจุดวางไฟต่ำ โอกาสที่จะเกิดไฟก็ยิ่งมากขึ้นด้วย จึงต้องทำการทดลองด้วยความระมัดระวังและไม่ให้สารที่ติดไฟง่ายอยู่ใกล้ไฟ

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ สิ่งแรกที่ควรทำก็คือต้องรีบดับไฟในห้องปฏิบัติการ ให้หมดแล้วนำสารที่ติดไฟง่ายออกจากห้องปฏิบัติการให้ห่างที่สุดเพื่อไม่ให้สารเหล่านี้ เป็นเชื้อเพลิงได้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้เล็กน้อย เช่น เกิดในบีบกอเรอร์หรือภาชนะแก้วอื่นๆ ที่ใช้ในการทดลอง จะดับไฟที่เกิดนี้ได้โดยใช้ผ้าขนหนูที่เปียกคลุ่ม แต่ถ้าหากไฟลุกตามออกไปบนโต๊ะปฏิบัติการหรือเกิดในบริเวณกว้าง จะต้องใช้เครื่องดับเพลิงเข้าช่วยทันที

2. แก้วบاد เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์จำพวกเครื่องแก้ว ซึ่งแตกได้ง่าย ถ้าอุปกรณ์เหล่านี้แตกผู้ทดลองอาจถูกแก้วบาดได้ การดีไซบหลอดแก้วหรือเทอร์มิเตอร์ลงในจุกยาง ถ้าหลอดแก้วหักอาจจะทิ้งแมงมือได้เช่นเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าอันตรายที่เกิดจากแก้วบัดนั้นมีได้มาก ผู้ทดลองจะต้องระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์พวกแก้วแตกหรือหัก หากพบครัวรับเก็บ gad โดยเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก้วบัด ต้องทำการห้ามเลือดโดยเร็ว โดยใช้นิวมือหรือผ้าที่สะอาดคลอบนแฟลถ้าเลือดยังออกมากให้ยกส่วนที่เลือดออกสูงกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย แล้วห้ามเลือดโดยใช้ผ้าหรือเชือกรัดระหว่างแฟลกับหัวใจแต่ต้องคลายออกเป็นครั้งคราว จนเลือดหยุดให้เหลือทำการฟอกด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อสิ่งของและเนื้อเยื่อเป็นอันตรายต่อผิวนัง บางชนิดให้โอรະเหຍเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ บางชนิดไวไฟเป็นพิษหรือระเบิดได้ บางชนิดสามารถซึมผ่านเข้าไปในผิวนังทำให้เกิดอันตรายได้มาก many ด้วยเหตุนี้ผู้ทดลองจึงไม่ควรให้สารเคมีถูกผิวนังหรือเสื้อผ้า

ถ้าทราบว่าถูกสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามจะต้องรีบล้างบริเวณนั้น ด้วยน้ำมากๆ ทันที เพื่อไม่ให้สารเคมีมีโอกาสทำลายเซลล์ผิวนังหรือซึมเข้าไปในผิวนังได้

4. สารเคมีเข้าตา ขณะทำการทดลองหากก้มหรือมองใกล้เกินไป อาจทำให้อุของสารเข้าตาหรือสารกระเด็นถูกตาได้

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีเข้าตา จะต้องล้างตาด้วยน้ำจำนวนมากๆ ทันที พยายามล็ืมตาและกรอกตาในน้ำนานๆ ถ้าสารเคมีที่เป็นต่างเข้าตา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโมโนเนีย ฯลฯ จะเป็นอันตรายต่อมากกว่ากรด จะต้องรีบล้างตาด้วยสารละลายกรดโบริกที่เดือดในกรณีที่กรดเข้าตาให้ล้างด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอนেตที่เย็นจาง

5. การสูดไอหรือก๊าซพิษ เมื่อสูดไอของสารเคมีหรือก๊าซพิษ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ ทดลอง หรือสารที่ใช้ในการทดลองก็ตาม ปกติจะมีอาการต่างๆ เกิดขึ้น เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจชัด ปวดศีรษะ ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่พิษของสารเคมีนั้นๆ หากโอนั้นกัดเนื้อยื่นก็จะทำให้ระคายต่อระบบหายใจด้วย

วิธีแก้ไข เมื่อทราบว่าสูดดมไปของสารเคมี จะต้องรีบออกไปจากที่นั้นและไปอยู่ในที่ที่ มี อากาศบริสุทธิ์ หากพบว่ามีผู้หายใจลำบากเข้าไปมากจนหมดสติหรือช่วยตัวเองไม่ได้ จะต้องรีบนำออกจากที่นั้นทันที ซึ่งผู้เข้าไปช่วยต้องใส่หน้ากากป้องกันก๊าซพิษหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ

6. การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากอุบัติเหตุบางอย่างผู้ทดลองใช้ปากดูดสารเคมีอาจพึง เข้าปากได้ หากสารเคมีนั้นเป็นสารพิษก็ย่อมจะเกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง

วิธีแก้ไขเมื่อกลืนกินสารเคมีเข้าไป จะต้องรีบล้างปากให้สะอาดเป็นอันดับแรก และ ต้องสืบให้รู้ว่ากลืนสารอะไรลงไป ต่อจากนั้นก็ให้ดื่มน้ำหรือน้ำมากๆ เพื่อทำให้พิษเจือจาง แล้วทำให้อาเจียนโดยใช้น้ำகடโคนลินหรือกรอกไข่ขาวปล่อยให้อาเจียนจนกว่าจะมีน้ำใสๆ ออกมาน้ำ

### 7. ถูกกระแทกไฟฟ้าดูด

วิธีแก้ไข รับตัดกระแทกไฟฟ้าทันที โดยการถอนเต้าเสียบหรือยกสายพานไฟหรือใช้อวนผลัก หรืออุดให้ที่ได้รับอันตรายออกหากแหล่งกระแทกไฟฟ้า หรือเยี่ยงสายไฟให้หลุดออกไปจากตัวผู้บาดเจ็บ ห้ามใช้มือเปล่าแต่ต้องตัวผู้ที่กำลังได้รับอันตรายจากกระแทกไฟฟ้านมีนำผู้ที่ถูกกระแทกไฟฟ้าดูดออก หากแหล่งกระแทกไฟฟ้าแล้วต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการพยายามปอดหรือเป่าปากให้ปอดทำงาน นวดหัวใจ และรีบนำส่งแพทย์ทันที

## เมื่อสารเคมีหลง

1. สารที่เป็นของแข็ง เมื่อสารเคมีที่เป็นของแข็งหลง ควรใช้แปรรูปรวมกันใส่ในข้อนตัก หรือกระดาษแข็งก่อน แล้วจึงนำไปใส่ในภาชนะ

2. สารละลายที่เป็นกรด เมื่อกรดหลงจะต้องรีบทำให้เจือจางด้วยน้ำก่อนแล้วรอย โซดาและโซเดียมไบคาร์บอนे�ตหรือเทสารละลายด่างเพื่อทำให้กรดเป็นกลางต่อจากนั้นจึงล้างด้วยน้ำให้สะอาดข้อควรระวัง เมื่อเทน้ำลงบนกรดเข้มข้นที่หลง เช่น กรดกำมะถันเข้มข้น จะมีความร้อนเกิดขึ้นมาก และกรดอาจระเด็นออกมานะ จึงควรค่อยๆ เทน้ำลงไปมากๆ เพื่อให้กรดเจือจางและความร้อนที่เกิดขึ้นรวมทั้งการระเด็นจะน้อยลง

3. สารละลายที่เป็นด่าง เมื่อสารเคมีที่เป็นด่างหลงไปเพื่อลดความเข้มข้นของด่างแล้วเช็ดให้แห้ง โดยใช้มีมี่ปุยผูกที่ปลายสำหรับขับน้ำบันพื้น (Mop) พยายามอย่าให้กรดเด็นขณะเช็ด เนื่องจากสารละลายด่างจะทำให้พื้นลื่น เมื่อล้างด้วยน้ำหลายๆ ครั้งแล้วยังไม่หายควรใช้ทรายโรยบริเวณที่ด่างหลงแล้วเก็บภาระรายออกไป จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

4. สารที่ระเหยง่าย เมื่อสารเคมีที่ระเหยง่ายหลงจะระเหยกล้ายเป็นไออย่างรวดเร็ว บางชนิดติดไฟได้ง่าย บางชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนังและปอด การทำความสะอาดที่ระเหยง่ายทำได้ดังนี้

4.1 ถ้าสารที่หกมีปริมาณน้อย ใช้ผ้าเช็ดหรือเศษผ้าเช็ดถูออก

4.2 ถ้าสารที่หกนั้นมีปริมาณมาก ทำให้แห้งโดยใช้มือที่มีปุยผูกที่ปลายสำหรับเช็ดถู เมื่อเช็ดแล้วก็นำมาใส่ถังเก็บและสามารถนำไปใช้อีกได้ตามต้องการ

5. สารที่เป็นน้ำมัน สารพกนี้ซึ่ดออกได้โดยใช้น้ำมากๆ เมื่อเช็ดออกแล้วพื้นบริเวณที่สารหกจะลื่น จึงต้องล้างด้วยผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สารที่ติดอยู่ออกไปให้หมด

6. สารproto เนื่องจากสารproto ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดล้วนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น เพราะทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการทางประสาท เช่น กล้ามเนื้อเต้น มีนง ความจำเสื่อม ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ อาจทำให้แขนขาพิการหรือถึงตายได้ ดังนั้นการทดลองได้ที่เกี่ยวข้องกับสารproto ต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก ในกรณีที่สารproto ก่อภัยการที่ถูกต้องควรปฏิบัติตั้งนี้

6.1 ภาชนะ proto รวมกัน

6.2 เก็บสารproto โดยใช้เครื่องคุณ

6.3 ถ้าพื้นที่สารproto หกมีรอยแตกหรือรอยร้าว จะมีสารproto เข้าไปอยู่ข้างในจึงไม่สามารถเก็บproto โดยใช้เครื่องคุณดังกล่าวได้ ควรปิดรอยแตกหรือรอยร้าวนั้นด้วยชิ้นพลาสติก หนาๆ เพื่อกันระหว่าง proto อาจใช้ผงกำมะถันพรมลงไป proto จะเปลี่ยนเป็นสารประกอบชั้นไฟฟ์ แล้วเก็บภาชนะอีกครั้งหนึ่ง

## การป้องกันอุบัติเหตุ

1. การวางแผนเบี่ยงข้อบังคับ ระบุเบี่ยงข้อบังคับคือมาตรการเบื้องต้นของการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องปฏิบัติการ การห้ามสูบบุหรี่ การห้ามอยู่คนเดียวในห้อง แต่การมีระเบียบที่ดีจะไร้ความหมายหากไม่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ควรจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่า การปฏิบัติตามระเบียบนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม

2. การฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย ในบรรดาสาเหตุของอุบัติเหตุ ความบกพร่องของคนเป็นสาเหตุสำคัญของการหกนี้ หากจะต้องการลดอุบัติเหตุและทำให้เกิดสภาพความปลอดภัยขึ้นได้อย่างถาวร จะต้องแก้ที่ตัวคน เรื่องของการฝึกนิสัยการทำงานด้วยความปลอดภัยจึงจำเป็น เพราะไม่ว่าเราจะมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือหารือป้องกันได้เพียงใด หากผู้ปฏิบัติยังไม่มีนิสัยและเทคนิคการทำงานด้วยความปลอดภัยแล้ว ก็ยากที่จะควบคุมดูแล

3. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลรักษา ความเป็นระเบียบย่อมเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นได้ทั่วไปทุกแห่ง นอกจากการรักษาความเป็นระเบียบแล้วก็ยังต้องมีการดูแลรักษาสภาพห้องและเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพดีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องไฟฟ้า

4. การให้การศึกษาเรื่องอันตรายจากสารเคมี การป้องกันและวิธีแก้ไขอุบัติเหตุจากสารเคมี ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องอันตรายของสารเคมี ส่วนใหญ่อยู่บัติเหตุมักเกิดจากการใช้สารไวไฟอย่างไม่ระมัดระวัง ควรย้ำเตือนถึงวิธีใช้ที่ถูกต้อง การทดลองของสารต้องมีวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง และเน้นให้ปฏิบัติตามวิธีทดลองอย่างเคร่งครัด

5. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น การป้องกันบางครั้งจำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมไว้ให้ เช่น แวนนิรภัยเพื่อกันสารกระเด็นเข้าตา การจัดสภาพการระบายน้ำของห้อง

ตู้ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ตับเพลิง รวมทั้งเครื่องมือทดลองที่พ่อเพียง และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย

6. การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ บันทึกเหตุการณ์และข้อเสนอแนะเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จะเป็นบทเรียนที่ดีถ้าหากได้มีการวิเคราะห์สาเหตุ และจากสาเหตุจะมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก บันทึกเหตุการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มาภายหลัง ซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงได้มาจากผู้เคราะห์ร้าย

7. การส่งเสริมเพื่อให้เห็นความสำคัญของการป้องกัน หลักการขั้นสุดท้ายของการป้องกัน อุบัติเหตุคือ การส่งเสริมเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการป้องกันอันตราย การทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ควรทำ เพราะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเป็นเรื่องของการบังคับ เป็นต้น การส่งเสริมจะเป็นการช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการทำงานด้วยความปลอดภัย

## อันตรายและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

### 1. เศษแก้วบาด

- ถ้าบาดเพียงเล็กน้อย ให้นำเศษแก้วออกจากบาดแผลให้หมด ล้างด้วยน้ำ และใช้ผ้าพันแผลที่สะอาดปิดเพื่อห้ามเลือด อย่าใช้ทิงเจริญไอโอดีนใส่แผล

- ถ้าบาดเจ็บเป็นแผลใหญ่และเลือดออกมาก ให้โทรสัพท์เรียกรถพยาบาล และในขณะเดียวกันก็ช่วยปฐมพยาบาล โดยใช้คันจีบบนอนลงกับพื้น ยกแขนขาให้สูง ใช้ผ้าพันแผลหนาๆ กดตัวรอยแผล ถ้าผ้าพันแผลชุ่มเลือด ให้ใช้แผ่นใหม่วางทับไปบันแ奮เก่าแล้วกดให้แน่น อย่าเปลี่ยนใหม่โดยนำแผ่นเก่าออก คงยัจนกว่ารถพยาบาลจะมารับ

### 2. ไฟคราบริอ่อนของร้อน

- ใช้น้ำล้างมากๆ และปิดด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด ถ้าโดนมากให้ส่งโรงพยาบาล  
- อย่าใช้สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตล้างแผล

### 3. โดนสารเคมีที่เป็นพิษ

#### 3.1 ถ้าโดนที่ผิวน้ำ

กรด

- ใช้น้ำล้างมากๆ และล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเข้มข้นร้อยละ 10 แล้วจึงใช้น้ำล้างอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ 20 นาที จึงปิดด้วยผ้าพันแผล

เบส

- ปฐมพยาบาล เช่นเดียวกับการโดนกรด ต่างกันเพียงแต่สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเข้มข้นร้อยละ 10 ของกรดจะซึ่ดิกแทนสารละลายของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเท่านั้น

#### 3.2 ถ้าโดนเข้าตา

ถ้าอาการสาหัสให้รับส่งแพทย์ทันที แต่ถ้าไม่สาหัสก็ควรจะให้รับการปฐมพยาบาลก่อนแล้วจึงไปพบแพทย์ภายหลัง

เศษแก้วเข้าตา ให้คนเจ็บอยู่นิ่งๆ และรับส่งแพทย์ อย่าพยายามดึงเศษแก้วออกจากตา เป็นอันขาด

กรด เบส เข้าตา ถังตันที่ด้วยน้ำปริมาณมากๆ โดยให้คนเจ็บกลอกตาน้ำเป็นเวลาประมาณ 50 นาที

#### 4. สารเป็นพิษเข้าปาก

- ถ้าเพียงแต่เข้าปาก บ่วนทึ้งทันทีแล้วใช้น้ำบ้วนปากหลายๆ ครั้ง

- ถ้ากัดลึกลึกล้ำไป

4.1 ถ้าไม่ทราบว่ากัดลึกลึคิดได้เข้าไป ให้ปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลดังนี้

- ให้น้ำหรือนมสด หรือนมผงคละลายน้ำดื่มเป็นจำนวนมากๆ

- ถ้าสารที่มีพิษนั้นไม่ใช่สารกัดกร่อน ให้ยาที่ช่วยให้อาเจียนออกน้ำ แต่ถ้าเป็นการกัด

กร่อน อย่าให้ยาที่ทำให้อาเจียน การที่จะรู้ว่าสารกัดกร่อนหรือไม่ จะสังเกตได้จากรอยไหม้ที่ริมฝีปาก และที่ปากของคนเจ็บ

4.2 กلينกรด (รวมทั้งกรดออกซาลิก) หรือเบส ให้ดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ แล้วจึงดื่มสารที่ทำให้สะเทิน เข่น นมผสมกับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (ในกรณีของกรด) หรือน้ำมะนาว (ในกรณีของเบส) แต่ไม่ใช่โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮดรเจนคาร์บอเนต และอย่าใช้สารที่ทำให้อาเจียน

### อันตรายจากสารเคมี

#### กรดอะซิติก (Acetic acid)

- ถ้าถูกผิวน้ำจะทำให้พอง ถ้าถูกนัยน์ตาจะทำให้เนยนตาแดงช้ำ

- ไอของกรดจะทำให้รำคาญเคืองกับระบบหายใจ

- ถ้ารับประทานเข้าไปจะกัดอวัยวะภายในทำให้เป็นแผลคราร์บอนเตตระคลอไรต์ (Carbon tetrachloride)

- หั่นไอและของเหลวทำให้รำคาญเคืองต่อดวงตา ถ้าสูดไอเข้าไปมากๆ อาจทำให้ปวดศีรษะ จิตใจสับสน ห่อเหี้ยะ อ่อนเพลีย หมดความอยากอาหาร คลื่นเหียนอาเจียน และอาจหมดความรู้สึกได้ ซึ่งอาการเหล่านี้บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้สูดดมเข้าไปนานพอสมควร

- ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำให้คลื่นเหียนอาเจียน และเป็นอันตรายต่อบอต ไต หัวใจ และระบบประสาท ถ้ารับประทานเกินปริมาณที่กำหนดอาจตายได้

- ถ้าสูดไอติดต่อกันเป็นเวลานานๆ อาจทำให้ปวดศีรษะ คลื่นเหียนอาเจียน มีน้ำมูก หลอดลมอักเสบ และมีอาการดีซ่าน ถ้าถูกผิวน้ำง่ายๆ อาจทำให้เป็นโรคผิวน้ำกรดไฮดรคลอริกเข้มข้น (Concentrated hydrochloric acid)

- ไอของกรดจะทำให้รำคาญเคืองต่อระบบหายใจและดวงตา

- ถ้ากรดถูกผิวน้ำหรือดวงตาจะทำให้อักเสบอย่างรุนแรง

- ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำลายอวัยวะภายในอย่างรุนแรงเมทานอล (Methanol)

- ถ้าสูดดมไอของเมทานอลเข้าไปมากๆ ทำให้เสียชีวิต มีน้ำมูก เป็นตะคริว และระบบการย่อยอาหาร แต่ถ้าสูดดมเข้าไปไม่มากนักจะทำให้ปวดศีรษะ คลื่นเหียนอาเจียน และรำคาญเคืองต่อเยื่อบุจมูก

- หั่นไอและของเหลวจะเป็นอันตรายกับดวงตามาก แต่อาจจะไม่แสดงอาการทันที

- ถ้าต้มเข้าไปจะทำลายระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสาทตา (ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตาบอด) และทำให้เกิดแผลในไต ตัว หัวใจ และอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งนอกจากอาการต่างๆ ดังกล่าว อาจจะมีผลต่อเวลาต่อมากและลึกลงแก่ความตายได้

- ถ้าร่างกายได้รับปริมาณน้อยๆ แต่ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ก็อาจจะเกิดอาการต่างๆ ดังกล่าว และถ้าถูกผิวนั่งบ่อยๆ ก็ทำให้เป็นโรคผิวนั่งได้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide)

- ถ้าถูกผิวนั่งหรือดวงตาจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง
- ถ้ารับประทานเข้าไปจะทำลายอวัยวะภายในกรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid)
- ถ้าเป็นกรดเข้มข้นถูกผิวนั่งจะทำให้เกิดรอยไหม้ ถ้าถูกดวงตาจะอักเสบมาก
- ถ้าเป็นกรดเจือจางถูกผิวนั่งจะทำให้เกิดระคายเคืองและเป็นสาเหตุของโรคผิวนั่งได้
- ถ้ารับประทานกรดเข้มข้นเข้าไปจะทำลายอวัยวะภายในอย่างรุนแรง


#### การกำจัดของเสียเคมี (Disposal of chemical waste)

สารเคมีที่ใช้แล้วจัดเป็นของเสียที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บแยกประเภทของเสียทางเคมีเพื่อรอการกำจัดต่อไปด้วยวิธีการที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ทำการทดลองทุกคนควรถือปฏิบัติ ก่อนจะทิ้งสารเคมีควรไตร่ตรองให้รอบคอบโดยใช้วิจารณญาณ และทำอย่างมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม อ่อนโยนด้วยความมั่งค่า หากมีข้อสงสัยควรณาผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการเสียก่อน การทิ้งสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในระดับนี้สามารถแบ่งตาม ประเภทหลักของสารเคมีได้ดังนี้


ของเสียที่เป็นของแข็ง (Solid waste) ของเสียที่เป็นของแข็งโดยทั่วไปคือ สารดูดความชื้น เช่น แมกนีเซียมซัลเฟต สารที่เป็นตัวดูดซับสำหรับโครมาโตกราฟี เช่น แผ่นทินแอล์โครมาโตกราฟี กระดาษกรองที่ใช้แล้ว สามารถทิ้งลงถังขยะธรรมด้าได้ หากกระดาษกรองเป็นสารที่เป็นพิษให้ทิ้งลง ในภาชนะที่จัดไว้สำหรับของเสียทางเคมี หลอดคาปิลลารีที่ใช้หาจุดหลอมเหลวหรือเศษแก้วที่แตก ควรจะแยกทิ้งต่างหากไม่ควรทิ้งรวมกับขยะโดยทั่วไป ผงซิลิกาเจลที่ใช้สำหรับทำความสะอาดน้ำ โครมาโตกราฟี ควรแยกทิ้งในภาชนะที่ทางห้องปฏิบัติการจัดให้

ของเสียที่ละลายน้ำได้ (Water-soluble waste) ของเสียทางเคมีที่ละลายน้ำและสามารถ เททิ้งลงท่อได้ต้องเป็นของเสียที่ไม่เป็นพิษ มีฤทธิ์เป็นกลาง และไม่มีกลิ่น กรดและด่างที่ละลายน้ำได้ และไม่เป็นพิษสามารถกำจัดด้วยการเทลงอ่างน้ำได้ เช่น กันแต่ต้องทำด้วยการไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะการเทกรดหรือด่างลงน้ำจะทำให้เกิดความร้อน และเกิดการกระเด็นได้ ควรเทสารละลายกรด หรือด่างลงอย่างระมัดระวังและเปิดน้ำตามลงไปเป็นจำนวนมากเพื่อเจือจางและลดการกัดกร่อน ห้าม ทิ้งตัวทำละลายอินทรีย์ลงในอ่างน้ำเด็ดขาดถึงแม้จะ เป็นตัวทำละลายที่ละลายน้ำได้ก็ตาม


ตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic solvents) ตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำและ ติดไฟได้ ควรกำจัดด้วยการเทลงในภาชนะที่มี การติดฉลากไว้สำหรับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ โดย แบ่งทิ้งในภาชนะที่แยกออกจากกัน คือ ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์ที่ไม่ มีคลอรินเป็นองค์ประกอบในภาชนะเดียวกัน ซึ่งจะถูกกำจัดด้วยการเผา ต้องแยกทิ้งตัวทำละลาย อินทรีย์ที่มีคลอริน (และ N, P, S) เป็นองค์ประกอบ ในอีกภาชนะต่างหาก เนื่องจากตัวทำละลาย ประเภทนี้เมื่อเผาจะมีไฮโดรเจนคลอไรด์เกิดขึ้น จึงต้องกำจัดด้วยวิธีที่ต่างออกไปและมีค่าใช้จ่าย มากกว่า ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องมีทั้งตัวทำละลายสองประเภทนี้ปนกันโดยเด็ดขาด





วัสดุอุปกรณ์สื่อสนับสนุนการเรียนรู้



ภาพห้องจำลองสถานที่เกิดเหตุ







ห้องสมุดคณะนิติวิทยาศาสตร์

หลักฐาน หมวดที่ ๖

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ ๔





ห้องปฏิบัติการทางเคมี


# ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ


## (Water Quality Testing Laboratory)

เวลาปฏิบัติการ

วัน-ศุกร์ เวลา 09:00 - 16:00 น.

ลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ โทร. 1500 น.





10/8/2015

អេឡិចត្រូនការពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តុះបណ្តាលសាស្ត្រខ្លួន និងការរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលសាស្ត្រ



និគ្ងែក