



# บันทึกข้อความ

61-2-20

ส่วนราชการ บก.ปค.

โทร ๓๒๔

ที่ ๐๐๓๕.๒๕๓/๒๕๕๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งสวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ

เรียน ผบก.อก. (ผ่าน ผกก.ยอส.)

ตามที่ ปค.๑บก.ปค. ได้ทำการสำรวจความเสียหายของบานประตูและหน้าต่างมุ้งสวดของอาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ และได้จัดทำสรุปการสำรวจความเสียหายดังกล่าวมายัง งานการเงิน-พัสดุ ผอ.บก.ปค. นั้น

บก.ปค. จึงขอส่งสรุปรายการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งสวด ของ กองร้อยที่ ๑ , กองร้อยที่ ๓ และกองร้อยหญิง มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(จักรกฤษณ์ คุ้มรอบ)

รอง ผบก.๑ พรท.ผบก.ปค.

สรุปรายการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุงลวด

ลำดับ	รายการ	กองร้อยที่ ๑	กองร้อยที่ ๓	กองร้อยหญิง	รวม
	<u>ประตูมุงลวด</u>				
๑	มุงลวดขาด,หลุด	๑๙	๑๖	๑๗	๕๒
๒	ที่จับชำรุด	๑๓	๒๐	๓	๓๖
๓	ตัวล็อกบานพับหลุด	๑๙	๘	๙	๓๖
๔	เดือยล็อกมุงลวดหลุด	๙	๒๔	๑๖	๔๙
๕	ไม่ได้ใช้งาน	๒	๘	๖	๑๖
๖	ไม่มี,หาย	๑๗	๑๙	๒	๓๘
	<u>หน้าต่างมุงลวด</u>				
๗	มุงลวดขาด,หลุด	๒๒	๑๒	๒๐	๕๔
๘	ที่จับชำรุด	๑๙	๘	๑๔	๔๑
๙	ตัวล็อกบานพับหลุด	๑๐๙	๖๐	-	๑๖๙
๑๐	เดือยล็อกมุงลวดหลุด	๖๐	๕๑	๒๓	๑๓๔
๑๑	ไม่ได้ใช้งาน	๓๔	๗๓	๒	๑๐๙
๑๒	ไม่มี,หาย	๒๐๑	๒๘	๒	๒๓๑



# บันทึกข้อความ

ที่ ๑๐๓๕.๒๑๑/๑๒๘  
 ๑๒.๑๑.๒๕๖๕  
 ๑.๐๐

ส่วนราชการ กองร้อยที่ ๓ ปค.๑ บก.ปค.

โทร ๓๑๑

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๑/-

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปลผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ

เรียน ผบ.ร้อย ๑ ปค.๑ บก.ปค.

ฝ่ายอำนวยการ (การเงิน/พัสดุ) บก.ปค.  
 วันที่ ๑๐/๑๑  
 วันที่ ๑๔ ๕๐ ๕๕  
 ๑-๑๐

ตามสั่งการ ผบ.ร้อย ๑ ปค.๑ บก.ปค. ให้กระผม นรต.ณัฐวุฒิ รอดสูงเนิน ทำการแทน ผู้ช่วย ผบ.มว.๕ กองร้อย ๑ ปค.๑ บก.ปค. ดำเนินการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ กองร้อยที่ ๓ กระผมขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑.จัดทำใบสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด โดยให้ระบุความเสียหาย และจำนวนที่เสียหายมาโดยละเอียด

๒.จัดทำใบสรุปลผลการสำรวจ

พร้อมนี้ได้แนบบใบสรุปลผลการสำรวจมาด้วยจำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นรต. ณัฐวุฒิ รอดสูงเนิน

( ณัฐวุฒิ รอดสูงเนิน )

ทำการแทน ผู้ช่วย ผบ.มว.๕ ร้อย ๑ ปค.๑ บก.ปค.

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๑/๑๒๘

เรียน ผกก.ปค.๑ บก.ปค.๑

- ดำเนินการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด

- สรุปลผลการสำรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

( พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด )

ผบ.ร้อย ๑ ปค.๑ บก.ปค.

๑๑ ส.ค.๒๕๕๘

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๑/๑๒๘

เรียน ผบ.ก.ปค.

- เพื่อโปรดทราบการสรุปลผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักของ นรต. กองร้อยที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

( นที ไชยานุพงศ์ )

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

๑๑ ส.ค.๒๕๕๘

# สรุปผลการสำรวจความเสียหายบ้านมุงสวดประตูและหน้าต่าง กองร้อยที่ ๑

## รายการความเสียหาย


### ประตูมุงสวด

- ๑ มุงสวดขาด,หลุด ๑๕ บาน
- ๒ ที่จับชำรุด ๑๓ บาน
- ๓.ตัวล็อกบานพับหลุด ๑๕ บาน
- ๔.เคื่อยล็อกมุงสวดหลุด ๕ บาน
- ๕.ไม่ได้ใช้งาน ๒ บาน
- ๖.ไม่มี,หาย ๑๗ บาน

### หน้าต่างมุงสวด

- ๑ มุงสวดขาด,หลุด ๒๒ บาน
- ๒ ที่จับชำรุด ๑๕ บาน
- ๓.ตัวล็อกบานพับหลุด ๑๐๕ บาน
- ๔.เคื่อยล็อกมุงสวดหลุด ๖๐ บาน
- ๕.ไม่ได้ใช้งาน ๓๔ บาน
- ๖.ไม่มี,หาย ๒๐๑ บาน

๑๗๓.๐





## บันทึกข้อความ

วันที่รับ	11/11/2558
วันที่ส่ง	11/11/2558
เรื่อง	4 22
ฝ่าย	ฝ่ายอำนวยการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่	10/11/58
วันที่	10/11/58

ส่วนราชการ กองร้อยที่ ๓ ปค.๑ บก.ปค.

โทร ๓๑๓

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๓/-

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปลผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ 16 79

เรียน ผบ.ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค.

ตามสั่งการ ผบ.ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค. ให้กระผม นรต.นพตล ผลพฤกษา ทำการแทน ผู้ช่วย ผบ.มว.๕ กองร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค. ดำเนินการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ กองร้อยที่ ๓ กระผมขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. จัดทำใบสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด โดยให้ระบุความเสียหาย และจำนวนที่เสียหายมาโดยละเอียด

๒. จัดทำใบสรุปลผลการสำรวจ

พร้อมนี้ได้แนบใบสรุปลผลการสำรวจมาด้วยจำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นรต. *นพตล ผลพฤกษา*

( นพตล ผลพฤกษา )

ทำการแทน ผู้ช่วย ผบ.มว.๕ ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค.

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๓/๒๑๕

เรียน ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

- ดำเนินการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด

- สรุปลผลการสำรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท. *[Signature]*

( สุรศักดิ์ สลีสองสม )

ผบ.ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค.

๑๑ ส.ค.๒๕๕๘

ที่ ๐๐๓๕.๒๑/๑๒๕๓

เรียน ผบก.ปค.

- เพื่อโปรดทราบการสรุปลผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักของ นรต. กองร้อยที่ ๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ. *[Signature]*

( นที ไชยานุพงศ์ )

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

๑๓ ส.ค.๒๕๕๘

# สรุปผลการสำรวจความเสียหายบ้านมุงลวดประตูและหน้าต่าง กองร้อยที่ ๓

## รายการความเสียหาย

### ประตูมุงลวด

- ๑ มุงลวดขาด, หลุด ๑๖ บาน
- ๒ ที่จับชำรุด ๒๐ บาน
๓. ตัวล็อกบานพับหลุด ๘ บาน
๔. เคื่อยล็อกมุงลวดหลุด ๒๔ บาน
๕. ไม่ได้ใช้งาน ๘ บาน
๖. ไม่มี, หาย ๑๕ บาน

### หน้าต่างมุงลวด

- ๑ มุงลวดขาด, หลุด ๑๒ บาน
- ๒ ที่จับชำรุด ๘ บาน
๓. ตัวล็อกบานพับหลุด ๖๐ บาน
๔. เคื่อยล็อกมุงลวดหลุด ๕๑ บาน
๕. ไม่ได้ใช้งาน ๓๓ บาน
๖. ไม่มี, หาย ๒๘ บาน

พ.ต.อ. 



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองร้อยที่ ๓ ปค.๑ บก.ปค.

โทร ๓๑๓

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๓/-

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปลผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ 16.๑๑ น.

เรียน ผบ.ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค.

ฝ่ายอำนวยการ (การเงิน/พัสดุ) บก.ปค.

รับที่ ๗๐๗๖

วันที่ 1๒๕๑๕๗

ตามสั่งการ ผบ.ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค. ให้กระผม นรต.นพดล ผลพุกษา ทำการแทน ผู้ช่วย ผบ.มว.๕ กองร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค. ดำเนินการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจ กองร้อยหญิง กระผมขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. จัดทำใบสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด โดยให้ระบุความเสียหาย และจำนวนที่เสียหายมาโดยละเอียด

๒. จัดทำใบสรุปลผลการสำรวจ

พร้อมนี้ได้แนบใบสรุปลผลการสำรวจมาด้วยจำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นรต.

*Hudol W.*

( นพดล ผลพุกษา )

ทำการแทน ผู้ช่วย ผบ.มว.๕ ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค.

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๓/๒๕๕๘

เรียน ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

- ดำเนินการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด

- สรุปลผลการสำรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

( สุรศักดิ์ สีสองสม )

ผบ.ร้อย ๓ ปค.๑ บก.ปค.

๑๑ ส.ค.๒๕๕๘

ที่ ๐๐๓๕.๒๑/๑๖๕๗

เรียน ผบก.ปค.

- เพื่อโปรดทราบการสรุปลผลการสำรวจความเสียหายบานประตูและหน้าต่างมุ้งลวด อาคารที่พักของ นรต.หญิง กองร้อยที่ ๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

( นที ไชยานุพงศ์ )

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

๑๓ ส.ค.๒๕๕๘

# สรุปผลการสำรวจความเสียหายบ้านมุงลวดประตูและหน้าต่าง กองร้อยหญิง

## รายการความเสียหาย

### ประตูมุงลวด

๑ มุงลวดขาด,หลุด ๑๗ บาน

๒ ที่จับชำรุด ๓ บาน

๓.ตัวล็อกบานพับหลุด ๕ บาน

๔.เค็ยล็อกมุงลวดหลุด ๑๖ บาน

๕.ไม่ได้ใช้งาน ๖ บาน

๖.ไม่มี,หาย ๒ บาน

### หน้าต่างมุงลวด

๑ มุงลวดขาด,หลุด ๒๐ บาน

๒ ที่จับชำรุด ๑๔ บาน

๓.ตัวล็อกบานพับหลุด ๐ บาน

๔.เค็ยล็อกมุงลวดหลุด ๒๓ บาน

๕.ไม่ได้ใช้งาน ๒ บาน

๖.ไม่มี,หาย ๒ บาน

พ.ศ.๖๖  
