



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค.๑ บก.ปค.

โทร. ๓๑๐

ที่ ๐๐๓๕.๒๑/ ๑๕๓๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งถังพักน้ำบนที่พักอาคารนอน นรต.หญิง เป็นกรณีเร่งด่วน

เรียน ผบก.ปค.

ตามนโยบายของ ผบช.ร.ร.นรต.มอบหมายให้ รอง ผบช.ร.ร.นรต.(๑) กำกับดูแล บก.อก. และ บก.ปค. ต่อมา รอง ผบช.ร.ร.นรต.(๑) ได้เรียกประชุมคณะนายตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และรับทราบว่ นรต.ชั้นปีที่ ๑ ๓ และ นรต.หญิง มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากประสบปัญหา น้ำไม่ไหลในอาคารที่พักกองร้อย นรต.ชายชั้นปีที่ ๑ , ๓ และ นรต.หญิง ในช่วงโมงเร่งด่วนของทุกวัน (เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.) เป็นเหตุให้ นรต.ผู้พักอาศัยในอาคารนอนดังกล่าว มีความเดือดร้อนจากการใช้น้ำ , อาบน้ำ และทำธุระส่วนตัว ทำให้เกิดความเครียด กระทั่งต่อขวัญกำลังใจและภารกิจการเรียนการฝึกของ นรต.เป็นอย่างมาก

ปค.๑ บก.ปค. พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับ นรต.ชาย ชั้นปีที่ ๑ , ๓ และ นรต.หญิง เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้เต็มที่ จึงขอเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งถังพักน้ำบนอาคารนอนกองร้อย นรต.ชาย ชั้นปีที่ ๑, ๓ และ นรต.หญิง เป็นกรณีเร่งด่วนก่อน (เช่นเดียวกับที่ติดตั้งถังพักน้ำบนอาคารนอนของ นรต.กองร้อยที่ ๒, ๔ และ นอร.) หรือตามผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(นที ไชยานุพงศ์)

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค.๑ บก.ปค.

โทร. ๓๑๐

ที่ ๐๐๓๕.๒๑/ ๑๕๕๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งถังพักน้ำบนที่พักอาคารนอน นรต.หญิง เป็นกรณีเร่งด่วน

เรียน ผบก.ปค.

ตามนโยบายของ ผบช.ร.ร.นรต.มอบหมายให้ รอง ผบช.ร.ร.นรต.(๑) กำกับดูแล บก.อก. และ บก.ปค. ต่อมา รอง ผบช.ร.ร.นรต.(๑) ได้เรียกประชุมคณะนายตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และ รับทราบว่า นรต.ชั้นปีที่ ๑, ๓ และ นรต.หญิง มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากประสบปัญหา น้ำไม่ไหลในอาคารที่พักกองร้อย นรต.ชายชั้นปีที่ ๑, ๓ และ นรต.หญิง ในช่วงโมงเร่งด่วนของทุกวัน (เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.) เป็นเหตุให้ นรต.ที่พักอาศัยในอาคารนอนดังกล่าว มีความเดือดร้อนจากการใช้น้ำ, อาบน้ำ และทำธุระส่วนตัว ทำให้เกิดความเครียด กระทั่งต่อขวัญ กำลังใจและภารกิจการเรียนการฝึกของ นรต.เป็นอย่างมาก

ปค.๑ บก.ปค. พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับ นรต.ชาย ชั้นปีที่ ๑, ๓ และ นรต.หญิง เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้เต็มที่ จึงขอเรียน ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งถังพักน้ำบนอาคารนอนกองร้อย นรต.ชาย ชั้นปีที่ ๑, ๓ และ นรต.หญิง เป็นกรณีเร่งด่วนก่อน (เช่นเดียวกับที่ติดตั้งถังพักน้ำบนอาคารนอนของ นรต.กองร้อยที่ ๒, ๔ และ นอว.) หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(นที ไชยานุพงศ์)

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.ปค.

โทร ๓๒๔

ที่ ๐๐๓๕.๒๕๓/๓๙๕๕

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตาศ่ายกันนกพิราบประจำอาคารที่พักของ นรต.หญิง

เรียน ผบก.อก. (ผ่าน ผกก.คล.บก.อก.)

ตามที่ กองร้อยที่ ๕ ปค.๑ บก.ปค. ได้รายงานผลการสำรวจความเสียหายของตาศ่ายกันนกพิราบประจำอาคารที่พักของ นรต.หญิง ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นเหตุให้นกพิราบสามารถเข้ามาก่อความเสียหายในอาคารทำให้เกิดความสกปรกและความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคารที่พัก นั้น

บก.ปค. ได้จัดทำสรุปรายละเอียดสภาพความเสียหายและวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมตามยอดประมาณการที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๒,๘๕๐.-บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมขอรับการสนับสนุนช่างเพื่อมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(จักรกฤษณ์ คุ้มรอบ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ปค.

รายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมตาข่ายกันนกฟิราบอาคารที่พัก นรต.หญิง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	ตาข่ายพลาสติก ราคาเมตรละ 40.-บาท จำนวน 30 เมตร	1,200.-	
2.	เคเบิลไทร์ ก่อ่งละ 20.-บาท (100 อัน) จำนวน 5 ก่อ่ง	100.-	
3.	ตะปูเกลียวปลั๊อย ขนาด 1 นิ้ว ก่อ่งละ 250.-บาท (200 ตัว) จำนวน 5 ก่อ่ง	1,250.-	
4.	ลวด ม้วนละ 30.-บาท (5 เมตร) จำนวน 10 ม้วน	300.-	
	รวมเงิน	2,850.-	



บันทึกข้อความ

ฝ่ายอำนวยการ (การเงิน/โลจ) บก.ปค.
รับที่ 141
วันที่ 19 พ.ย. 2558
เวลา 14.02 น.

ส่วนราชการ กองร้อยที่ ๔ ปค.๑ บก.ปค. โทร ๓๑๔

ที่ ๐๐๓๕.๒๑๔/..

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการสำรวจความเสียหายของตาข่ายกันนกพิราบ ประจำอาคารกองร้อยหญิง

เรียน ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

ตามที่ได้รับแจ้งจาก นรต. ว่าแผงตาข่ายกันนกพิราบประจำอาคารกองร้อยหญิงฝั่งทางด้าน
กองร้อยที่ ๒-๕ เกิดการชำรุดเสียหายจนทำให้นกพิราบเข้ามาก่อวุ่นให้เกิดความเสียหาย นั้น

กองร้อยที่ ๔ ปค.๑ฯ จึงขอแจ้งผลการสำรวจแผงกันนกพิราบประจำอาคารกองร้อยหญิงฯ ที่ได้รับ
ความเสียหาย มาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

(ศักยวิษณุ จันทร์สีหราช)

ผบ.ร้อย ๔ ปค.๑ บก.ปค.

ที่ ๐๐๓๕.๒๑/๑๖๕๖

เรียน ผบก.ปค.

-ปค.๑ บก.ปค. พิจารณาแล้ว

เห็นควรแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(นที ไชยานุพงศ์)

ผกก.ปค.๑ บก.ปค.

๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘

รายงานความชำรุดเสียหายของค้ำขายกันนกพิราบประจำอาคารหอพัก นรต.หญิง

ชั้น 2

ห้อง 206 - มีรอยขาดตรงช่องทางผ่านสายไฟด้านซ้าย นกสามารถบินผ่านเข้ามาได้

ชั้น 3

ห้อง 305 - มีรอยขาด 2 จุด

ห้อง 307 - มีรอยขาดด้านล่างของทางค้ำฝั้วขวาและซ้าย

ห้อง 309 - มีรอยขาดตรงกลาง ตรงกลางมีรูตรงช่องทางผ่านสายไฟ นกสามารถบินเข้ามาได้

ชั้น 4

ห้อง 405 - มีรอยขาดช่วงล่างนกสามารถบินเข้ามาได้

ห้อง 407 - มีรอยขาดฝั้วขวาด้านล่าง จำนวน 1 จุด

ห้อง 409 - มีรอยขาดตรงกลาง 1 จุด นกสามารถบินเข้ามาได้

หมายเหตุ ในทุกๆ ห้องที่มีการติดตั้งค้ำขายกันนกพิราบจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มจุดที่ยึดติดกับผนังเพราะของเดิมที่ยึดติดไว้เป็นจุดที่ห่างกันมากทำให้เป็นจุดที่นกพิราบสามารถบินผ่านเข้ามาได้

พ.ศ. ๒๕๖๑
(ชื่อ อธิษฐาน พงษ์.)
พ.ศ. ๒๕๖๑ นก.นต.