



b.1-3-10

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๑๐

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ประตู่ห้องน้ำชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วยงานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน ๕๐ และ ๕๑ เพื่อให้บริการแก่ นรต.ชั้นปีที่ ๑-๔ และนักเรียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ขณะนี้หลักสูตร นรต. ปิตภาคการศึกษา งานบริการการสอนฯ ได้ตรวจสอบสภาพตอนเรียนพบสิ่งชำรุด ดังนี้

๑. อาคารเรียน ๕๐ ชั้น ๑ ห้องเรียนพิมพ์ดีด กระจกที่บานประตูแตกร้าว

๒. อาคารเรียน ๕๐ ชั้น ๒ ปีกขวา กระจกที่บานประตูแตกร้าว

เนื่องจากสภาพการใช้งานเป็นเวลานาน และมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายบริหาร และธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๑/ ๕๗

เรียน ผบก.ศบศ.(ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา ภูจำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

..... ก.พ. ๒๕๕๘

50 พ.ค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.สบศ. โทร. ๒๑๙
ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๑๕ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนฉีดพ่นยากันยุงลายที่อาคารเรียน

เรียน สว.พท.บก.อก.

ตามปฏิทินการศึกษา หลักสูตร นรต. มีกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของ นรต.ชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘ และ นรต.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ในวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๕๘ นั้น

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ซึ่งสาเหตุมาจากยุงลาย ดังนั้น จึงประสานมายังท่านกรุณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ
ฉีดพ่นยากันยุงลายที่อาคารเรียน ๕๐, ๕๑ และ ๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรณ กวางใส)

สว.สรส.สบศ.

ได้รับเรื่องแล้ว

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๑๒๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานห้องน้ำที่อาคารเรียนชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน
วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพห้องน้ำที่อาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

๑. อาคารวิชาการ ๕๐

๑.๑ ห้องน้ำ

ชั้น ๑ ปีกซ้าย

- ห้องน้ำหมายเลข ๓ โถชักโครกชำรุด (มีน้ำรั่ว)

ชั้น ๒ ปีกซ้าย

- ห้องน้ำหมายเลข ๗ โถชักโครกชำรุด (กदन้ำไม่ลง)

ชั้น ๒ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลข ๑๐,๑๑,๑๒ โถชักโครกชำรุด (กदन้ำไม่ลง)

ชั้น ๓ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลข ๑๘ โถชักโครกชำรุด (น้ำไหลไม่หยุด)

๒. อาคารวิชาการ ๕๑

ห้องน้ำ

ชั้น ๑ ปีกซ้าย

- ห้องน้ำหมายเลข ๑๙-๒๐ โถชักโครกชำรุด (กदन้ำไม่ลง)

ชั้น ๑ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลข ๒๒ โถชักโครกชำรุด (กदन้ำไม่ลง)

- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะปิด - เปิดชำรุด ๓ โถ

ชั้น ๒ ปีกซ้าย

- โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด ๑ โถ

- ห้องน้ำเลขที่ ๒๖ โถชักโครกตัน

- หลอดไฟไม่ติด

ชั้น ๒ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลข ๓๐ สายบัวฉีกชำระชำรุด

/ชั้น ๓ ปีกซ้าย...

ชั้น ๓ ปีกซ้าย

- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะปิด - เปิดชำระ ๑ โถ
- ห้องน้ำหมายเลข ๓๒ สายบัวฉีดชำระชำระ
- ห้องน้ำหมายเลขที่ ๓๐ โถชักโครกตัน
- หลอดไฟไม่ติด

ชั้น ๓ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลขที่ ๓๖ โถชักโครกตัน
- ห้องน้ำหมายเลข ๓๔ สายบัวฉีดชำระชำระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑/ ๕๐

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา ภูจำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

..... ก.พ. ๒๕๕๘

พ.ต.ท.หญิง

สว.สรส.ศบศ.

๑/๒/๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๑๗

เรื่อง สวิทซ์พัฒลมชำรุด

โทร. ๒๑๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน ๕๐ ๕๑ และ ๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพตอนเรียนพบว่าที่อาคารเรียน ๕๑ ชั้น ๒ ห้องเรียนแยกตอน ห้อง ๕๑๒๕ สวิทซ์พัฒลมชำรุด (มีคว้นขึ้น)

งานบริการการสอนฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารวรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑/๑๗๓

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และส่งช่างมาดำเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนต่อไป

พ.ต.ท.หญิง

(ไอบอล กิติกุล)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.สรส.ศบศ.

๑๕ / มี.ค. / ๒๕๕๙

ให้พิมพ์ (นร.ปัทมา)

14 / มี.ค. / ๕๙



Chenoi

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๒๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสิ่งชำรุดที่อาคารเรียน

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน
วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

๑. อาคารวิชาการ ๕๐

- ห้องเรียนรวม ๕๐๑๒ โครงเหล็กหน้าโต๊ะสวิงหลุด (แกวที่ ๑ ตัวที่ ๘)
- ห้องเรียนรวม ๕๐๑๒ เก้าอี้โต๊ะสวิงหลุดชำรุด (แกวกลาง ตัวที่ ๑๑)

๒. อาคารวิชาการ ๕๑

- ๒.๑ ห้องเรียนรวม ๕๑๑๑ เก้าอี้โต๊ะสวิงหลุดชำรุด ๑ ตัว (แกวที่ ๒ ตัวที่ ๑๐)
- ๒.๒ ห้องเรียนรวม ๕๑๑๓ เก้าอี้โต๊ะสวิงหลุดชำรุด ๑ ตัว (แกวที่ ๔ ตัวที่ ๑๑)
- ๒.๓ ห้องเรียน ๕๑๒๘ พื้นปาร์เก้หน้าห้องชำรุด ๑ จุด
- ๒.๔ ห้องเรียน ๕๑๓๒ โครงเหล็กหน้าโต๊ะสวิงหลุดชำรุด ๑ ตัว
- ๒.๕ ห้องเรียน ๕๑๓๗ โต๊ะสวิงชำรุดหลุดออกจากโครงเหล็กยึดโต๊ะ ๑ ตัว
- ๒.๖ ห้องเรียน ๕๑๓๘ โต๊ะสวิงชำรุดหลุดออกจากโครงเหล็กยึดโต๊ะ ๑ ตัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๑/ ๒๕

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.ท.หญิง

(โอบอล กิติกุล)

รอง ผกกฯ รรท.ผกก.สรส.ศบศ.

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๒๕

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานห้องน้ำและห้องเรียนที่อาคารเรียนชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน
วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพห้องน้ำและห้องเรียนที่อาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

๑. อาคารวิชาการ ๕๐

ห้องน้ำ

ชั้น ๒ ปีกซ้าย

- ห้องน้ำชำรุด ๒ ห้อง (ลูกลอยถึงน้ำเสีย)

๒. อาคารวิชาการ ๕๑

ห้องน้ำ

ชั้น ๑ ปีกซ้าย

- ท่อระบายน้ำที่พื้นห้องน้ำตัน
- โถปัสสาวะตัน ๓ โถ
- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด ๑ ตัว
- ชักโครกถึงน้ำลูกลอยเสีย ๒ ห้อง

ชั้น ๑ ปีกขวา

- โถปัสสาวะตัน ๑ โถ

ชั้น ๒ ปีกซ้าย

- โถปัสสาวะตัน ๔ โถ

ชั้น ๓ ปีกซ้าย

- ห้องน้ำหมายเลข ๓๓ โถปัสสาวะตัน ๑ โถ

ชั้น ๓ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลขที่ ๓๔ สายบัวฉีดยาระชำรุด
- ห้องน้ำหมายเลขที่ ๓๖ โถปัสสาวะตัน ๑ โถ
- ห้องน้ำพื้นชำรุด

ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไข
ให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(กัทรารมณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ได้ส่งเรื่องแล้ว

จ.น.อ.หญิง พยพจน์



กิตติกุล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๒๗

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสิ่งชำรุดที่อาคารเรียน

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน
วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

อาคารวิชาการ ๕๐

ห้องเรียน ๕๐๑๓

- หลอดไฟในห้องชำรุด ๓ หลอด
- พัดลมเพดานโคจรไม่หมุนทุกตัว
- ปลั๊กไฟหน้าห้องชำรุด
- หลอดไฟทางเดินหน้าห้องชำรุดทั้งแถบ

ห้องเรียน ๕๐๑๔

- พัดลมเพดานโคจรไม่หมุนทุกตัว

ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไข
ให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารวรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๕๗๒

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.ท.หญิง

(โอปอล กิติกุล)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.สรส.ศบศ.

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘



สำนักงานศึกษา
วัฒนธรรม
และกีฬา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๕๑

วันที่ ๑๔

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง เครื่องปรับอากาศชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

๑. งานบริการการสอน สรส.ศบศ. ได้ตรวจสอบสภาพตอนเรียนพบว่าที่อาคารเรียน ๕๐ ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๑ เครื่องปรับอากาศไม่เย็นทั้ง

๒. งานบริการการสอน ได้รายงานสิ่งชำรุดที่อาคารเรียนวิชาการ ๕๐ ตามหนังสือ ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๘ เรื่องเครื่องปรับอากาศชำรุด ที่ห้องเรียนรวม ๕๐๑๑ (ตัวที่เจ็ด) คอลล์ร้อนไม่ทำงาน ขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ จึงขอสอบถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และในวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๕๘ จะใช้เป็นห้องสอบภาควิชาการของ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานบริการการสอนฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารวรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑/๓๓

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และส่งช่างมาดำเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา กุจำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

๑๔/ ส.ค. /๒๕๕๘

14. ๒๐. ๕๕



กรมทอสูด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ. โทร. ๒๑๙
ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๕๗๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน ชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน ที่อาคารเรียน ๕๐, ๕๑, และ ๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพตอนเรียนที่อาคารเรียนพบว่า ห้องเรียน ๕๑๑๑ โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน (เก้าอี้สวิง) ชำรุด จำนวน ๓ ชุด และในวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๕๘ จะใช้เป็นห้องสอบภาควิชาการของ นรต. ชั้นปีที่ ๑-๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานบริการการสอนฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๑/ ๓๓๗๕

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา ภูคำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๘

ได้รับแจ้งแล้ว

พ.ต.ท. นววิ ภัทรารรรณ

๑๕ ส.ค. ๕๘



สำนักงานศึกษา
วัฒนธรรม
และกีฬา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๕๐

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสิ่งชำรุดที่อาคารเรียน

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ตามหนังสือ ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๕๑/๑๗๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ทำหนังสือ บก.อก. ที่ ๐๐๓๕.๑๑/๒๕๕๕ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสังคมศาสตร์และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ นั้น

งานบริการการสอน สรส.ศบศ. ได้รับการประสานจาก ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก บก.อก. ขอใช้ ห้อง ๕๐๒๖ และ ๕๐๒๘ ที่อาคารวิชาการ ๕๐ ซึ่งเป็นห้อง Sound Lab ในการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘ และได้ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

อาคารวิชาการ ๕๐

- ห้องเรียน ๕๐๒๖ ท่อร้อยสายไฟฟ้าบริเวณกลางห้องหลุดห้อยลงมา ๑ จุด
- ห้องเรียน ๕๐๒๘ ท่อร้อยสายไฟฟ้าบริเวณกลางห้องหลุดห้อยลงมา ๑ จุด และ

เครื่องปรับอากาศหน้าห้องเปิดแล้วไม่ทำงาน ๑ เครื่อง

ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรรณ กวางใส)
สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๑/ ๓๗๗

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา คุงจำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘

ได้รับเรื่อง

หน้า

13 ๕ ๗๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๕๗

วันที่ ๗

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานห้องน้ำและห้องเรียนที่อาคารเรียนชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน
วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพห้องน้ำและห้องเรียนที่อาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

๑. อาคารวิชาการ ๕๐

ห้องน้ำ

ชั้น ๑ ปีกขวา

- อ่างล้างหน้าชำรุด
- หลอดไฟฟ้าเสีย ๑ ดวง
- ห้องน้ำหมายเลข ๒ ชักโครกตัน
- ห้องน้ำหมายเลข ๓ ถังน้ำบนชักโครกน้ำหยด

ชั้น ๒ ปีกขวา

- หลอดไฟฟ้าเสีย ๑ ดวง
- ห้องน้ำหมายเลข ๑๒ โถชักโครกน้ำซึมด้านข้าง
- โถปัสสาวะตัน

ชั้น ๓ ปีกขวา

- หลอดไฟฟ้าเสีย ๑ ดวง

๒. อาคารวิชาการ ๕๑

ห้องน้ำ

ชั้น ๑ ปีกซ้าย

- ท่อระบายน้ำที่พื้นห้องน้ำรั่ว
- โถปัสสาวะตัน ๔ โถ
- อ่างล้างหน้าท่อน้ำทิ้งตัน ๑ อ่าง
- ชักโครกตัน ๑ โถ

ชั้น ๑ ปีกขวา

- โถปัสสาวะตัน ๑ โถ
- ท่อน้ำทิ้งชำรุด (หลุด)

ชั้น ๒ ปีกซ้าย

- โถปัสสาวะตัน ๔ โถ
- ห้องน้ำเลขที่ ๒๖ โถชักโครกตัน
- หลอดไฟหน้ากระจกไม่ติด

ชั้น ๒ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลข ๓๐ ที่ก้นน้ำโถชักโครกแตกหัก

/ชั้น ๓ ปีก...

ชั้น ๓ ปีกซ้าย

- หลอดไฟฟ้าในห้องน้ำไม่ติด
- ห้องน้ำหมายเลข ๓๓ สายบัวฉีกชำรุด


ชั้น ๓ ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลขที่ ๓๕ สายบัวฉีกชำรุด
- ห้องน้ำพื้นชำรุด

๓. ห้องเรียน อาคารวิชาการ ๕๑


- ห้องเรียน ๕๑๒๒ ขอบเวทีหน้าห้องหลุดชำรุด
- ห้องเรียน ๕๑๓๒ โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน (เก้าอี้สรีง) ชำรุด จำนวน ๑ ชุด
- ห้องเรียน ๕๑๓๖ โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน (เก้าอี้สรีง) ชำรุด จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง 
 (ภัทรารรรณ กวางใส)
 สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑/ ๓๖๐
 เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.อ. 
 (ปัญญา สุจำปา)
 ผกก.สรส.ศบศ.
 ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘

ได้รับแจ้งแล้ว
 พ.ต.ท.หญิง ภัทรารรรณ กวางใส
 10 4 54



สำนักงานศึกษา
วัฒนธรรม
และกีฬา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ กน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสิ่งชำรุดที่อาคารเรียน

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน
วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

๑. อาคารวิชาการ ๕๐

- ๑.๑ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๑ - แก้วใต๊ะสวิงหลุดชำรุด (แกวที่ ๒ ตัวที่ ๘)
- ๑.๒ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๒ - โตะสวิงโครงเหล็กหลุดชำรุด (แกวที่ ๑ ตัวที่ ๗)
- แก้วใต๊ะสวิงหลุดชำรุด (แกวที่ ๓ ตัวที่ ๑๑)

๒. อาคารวิชาการ ๕๑

- ๒.๑ ห้องเรียน ๕๑๓๗ - โตะสวิงชำรุดหลุดออกจากโครงเหล็กยึดโตะ ๑ ตัว (แกวที่ ๓ ตัวที่ ๘)
- ๒.๒ ห้องเรียน ๕๑๓๘ - โตะสวิงชำรุดหลุดออกจากโครงเหล็กยึดโตะ ๑ ตัว (แกวที่ ๓ ตัวที่ ๑)

ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไข
ให้โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๑/ กน

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.ท.หญิง

(โอปอล กิติกุล)

รอง ผกกฯ รรท.ผกก.สรส.ศบศ.

๑..... ค.ค. ๒๕๕๘

ได้รับเรื่องแล้ว

รศ.พญ.ปวีณา

๑ / ๒๐ / ๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๗๕

เรื่อง เครื่องปรับอากาศชำรุด

โทร. ๒๑๙

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน ๕๐ ๕๑ และ ๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพตอนเรียนพบว่าที่อาคารเรียน ๕๑ ชั้น ๒ ห้องเรียนแยกตอน ห้อง ๕๑๒๗ เครื่องปรับอากาศหน้าห้องชำรุดมีน้ำหยด จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาเวลานาน

งานบริการการสอนฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ ย.๕๙ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารวรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑/ ๘๗๕

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และส่งช่างมาดำเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนต่อไป

พ.ต.ท.หญิง

(โอปอล กิติกุล)

รองผกก.ฯ รรท.ผกก.สรส.ศบศ.

๑๒/๑๑/ พ.ย. /๒๕๕๘

รับเรื่องตลจ.

๑๓.๑.๒๕๖๑

๑๒/๑๑/๒๕๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ.

โทร. ๒๑๙

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๓๓

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง เครื่องปรับอากาศชำรุด

เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน ๕๐ ๕๑ และ ๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพตอนเรียนพบว่าที่อาคารเรียน ๕๐ ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๑ เครื่องปรับอากาศชำรุด (ตัวที่เจ็ด) คอลย์ร้อนไม่ทำงาน เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

งานบริการการสอนฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารและธุรการ ศบศ. ส่งช่างมาดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขให้โดยด่วนต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ ย.๕๙ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(ภัทรารวรรณ กวางใส)

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๓๒๒

เรียน ผบก.ศบศ. (ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และส่งช่างมาดำเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนต่อไป

พ.ต.อ.

(ปัญญา ภูจำปา)

ผกก.สรส.ศบศ.

๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

สว.สรส.ศบศ.

สว.สรส.ศบศ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศบศ.
ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๒๐๖๕

โทร. ๒๒๔
วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานห้องน้ำและห้องเรียนที่อาคารเรียนชำรุด

เรียน ผบก.อก.รร.นรต. (ผ่าน ผกก.ยอส.บก.อก.)

ตามหนังสือ สรส.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๑/๓๓๙ ลง ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ ท้ายหนังสือ งานบริการการสอน สรส.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๓๖ ลง ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๙ เรื่อง รายงานห้องน้ำและห้องเรียนที่อาคารเรียนชำรุด นั้น

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงขอให้ ยอส.บก.อก. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยติดต่อกับ พ.ต.ท.หญิง ภัทรารวรรณ กวางใส สว.สรส.ศบศ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(ยuthana สุทธิรัตน์)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ศบศ.

ได้รับเรื่องแล้ว
สว.ชช. P
1 / ๑๑ / ๑๑

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.บช.ศบศ. วันที่ ๑ / ก.ค. / ๒๕๕๙
พ.ต.ท.หญิง พ.ตท สว.บช.ศบศ. วันที่ ๑ / ก.ค. / ๒๕๕๙
ร.ต.ท.หญิง ๑๓๗ รอง สว.บช.ศบศ. วันที่ ๑ / ก.ค. / ๒๕๕๙
ค.ต.หญิง 5๐๘ พิมพ์/ทาน วันที่ ๑ / ก.ค. / ๒๕๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศบศ.

โทร. ๒๒๔

ที่ ๐๐๓๕.๗๕/ ๑๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน ชำรุด

เรียน ผบก.อก.ร.นรต. (ผ่าน ผกก.ยอส.บก.อก.)

ตามหนังสือ สรส.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๑/๒๒๙ ลง ๓๐ พ.ค.๒๕๕๙ ทำหนังสือ งานบริการการสอน สรส.ศบศ. ส่วนที่ ๑๐๐๓๕.๗๑๒/๒๙ ลง ๓๐ พ.ค.๒๕๕๙ เรื่อง โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน ชำรุด นั้น

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงขอให้ ยอส.บก.อก. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยติดต่อกับ พ.ต.ท.หญิง ภัทราวรรณ กวางใส สว.สรส.ศบศ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(ยุทธนา สุทธิรัตน์)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ศบศ.

ได้รับแจ้งแล้ว
เลขที่
1 / ๕๐ / ๗

ตรวจแล้วถูกต้อง		
พ.ต.อ.....	ผกก.บธ.ศบศ.	วันที่ ๗๐ / พ.ค. / ๒๕๕๙
พ.ต.ท.หญิง	รอง ผกก.บธ.ศบศ.	วันที่ ๗๐ / พ.ค. / ๒๕๕๙
พ.ต.ท.หญิง	สว.บธ.ศบศ.	วันที่ ๗๐ / พ.ค. / ๒๕๕๙
ร.ต.ท.หญิง	รอง สว.บธ.ศบศ.	วันที่ ๗๐ / พ.ค. / ๒๕๕๙
ด.ต.หญิง	พิมพ์/ทาน	วันที่ ๗๐ / พ.ค. / ๒๕๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศบศ.
ที่ ๐๐๓๕.๗๕/๑๖๕๗

โทร. ๒๒๔
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน ชำรุด

เรียน ผบก.อก.รร.นรต. (ผ่าน ผกก.ยอส.บก.อก.)

ตามหนังสือ สรส.ศบศ. ที่ ๐๐๓๕.๗๑/๑๗๖ ลง ๒๐ เม.ย.๒๕๕๙ ท้ายหนังสือ งานบริการการสอน สรส.ศบศ. ด่วนมาก ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/๑๘ ลง ๒๐ เม.ย.๒๕๕๙ เรื่อง โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ชนิดนั่ง ๒ คน (เก้าอี้สวิง) ชำรุด ที่ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๔ และ ๕๑๓๗ นั้น

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงขอให้ ยอส.บก.อก. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยติดต่อกับ พ.ต.ท.หญิง ภัทรารรรณ กวางใส สว.สรส.ศบศ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.


(ยุทธนา สุทธิรัตน์)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ศบศ.



ได้รับเรื่องแล้ว
๑๗๗. ๖๕
๒๕/๔/๕๙

ตรวจแล้วถูกต้อง		
พ.ต.อ.....	ผกก.บธ.ศบศ.	วันที่ ๒๕/เม.ย./๒๕๕๙
พ.ต.ท.หญิง.....	รอง ผกก.บธ.ศบศ.	วันที่ ๒๕/เม.ย./๒๕๕๙
พ.ต.ท.หญิง.....	สว.บธ.ศบศ.	วันที่ ๒๕/เม.ย./๒๕๕๙
ร.ต.ท.หญิง.....	รอง สว.บธ.ศบศ.	วันที่ ๒๕/เม.ย./๒๕๕๙
ด.ต.หญิง.....	พิมพ์/ทาน	วันที่ ๒๕/เม.ย./๒๕๕๙



รูปภาพการซ่อมเสตทท์ศนูปกรณ์




รูปภาพซ่อมโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ที่อาคารเรียน ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว





รูปภาพซ่อมโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ที่อาคารเรียน
ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว







รูปภาพซ่อมเครื่องปรับอากาศที่อาคารเรียน
ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว



รูปภาพซ่อมเครื่องปรับอากาศที่อาคารเรียน ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว



รูปภาพซ่อมห้องน้ำที่อาคารเรียน
ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว



รูปภาพซ่อมห้องน้ำที่อาคารเรียน
ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว

