

11-2-06



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการสอน สรส.ศบศ. โทร. ๒๑๙  
 ที่ ๐๐๓๕.๗๑๒/ ๑๓  
 เรื่อง รายงานสิ่งชำรุดที่อาคารเรียน  
 เรียน ผกก.สรส.ศบศ.

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ด้วย งานบริการการสอน สรส.ศบศ. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน วิชาการ ๕๐,๕๑,๕๒ ได้ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน พบร่วมกับผู้ดูแล พบว่ามีสิ่งชำรุดดังนี้

### ๑. อาคารวิชาการ ๕๐

- ๑.๑ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๑ หลอดไฟชำรุด ๓ หลอด
- ๑.๒ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๒ หลอดไฟชำรุด ๑๐ หลอด
- ๑.๓ ห้องเรียนรวม ๕๐๑๒ หลอดไฟส่องอาจารย์หน้าห้องชำรุด ๒ หลอด
- ๑.๔ ชั้น ๑ ปีกซ้าย ห้องน้ำเลขที่ ๑-๒ โถลอกครอกตัน, ห้องน้ำเลขที่ ๑,๓ ฝาโถลอกครอกหลุด
- ๑.๕ ชั้น ๑ ปีกขวา ห้องน้ำเลขที่ ๔ ฝาโถลอกครอกหลุด, ไฟชำรุด ๑ หลอด, โถปัสสาวะตัน ๔ โถ, ก้อนน้ำเปิดปิดน้ำโถปัสสาวะชำรุด ๑ โถ
- ๑.๖ ชั้น ๓ บริเวณร Lange ผ้าเดานชำรุดรอบอาคาร

### ๒. อาคารวิชาการ ๕๑

- ๒.๑ ปีกซ้ายบนหลังคา บริเวณร Lange มีหินเหลือร่องรอย
- ๒.๒ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๑๑ หลอดไฟชำรุด ๕ หลอด, หลอดไฟส่องอาจารย์หน้าห้องชำรุด ๒ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด, บันไดทางขึ้นลงในห้องเรียนชำรุด (แผ่นไม้หลุด)
- ๒.๓ ห้องเรียนรวม ๕๑๑๒ หลอดไฟชำรุด ๓ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด
- ๒.๔ ห้องเรียนรวม ๕๑๑๓ หลอดไฟชำรุด ๑๑ หลอด, หลอดไฟส่องอาจารย์หน้าห้องชำรุด ๒ หลอด
- ๒.๕ ห้องเรียนรวม ๕๑๑๔ หลอดไฟชำรุด ๓ หลอด, หลอดไฟส่องอาจารย์หน้าห้องชำรุด ๑ หลอด

- ๒.๖ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๑๕ หลอดไฟชำรุด ๘ หลอด
- ๒.๗ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๑๖ หลอดไฟชำรุด ๑๐ หลอด
- ๒.๘ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๑๗ หลอดไฟชำรุด ๘ หลอด
- ๒.๙ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๑๘ หลอดไฟชำรุด ๖ หลอด, บริเวณด้านหน้าในห้องเรียนมีน้ำซึม
- ๒.๑๐ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๑๙ หลอดไฟชำรุด ๕ หลอด
- ๒.๑๑ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๒๖ หลอดไฟชำรุด ๖ หลอด
- ๒.๑๒ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๒๗ หลอดไฟชำรุด ๗ หลอด
- ๒.๑๓ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๒๘ หลอดไฟชำรุด ๕ หลอด
- ๒.๑๔ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๒๙ หลอดไฟชำรุด ๕ หลอด, เก้าอี้ส้วงชำรุด ๕ ตัว, พื้นปาร์เก้ชำรุด
- ๒.๑๕ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๐ หลอดไฟชำรุด ๖ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด
- ๒.๑๖ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๑ หลอดไฟชำรุด ๖ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด
- ๒.๑๗ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๒ หลอดไฟชำรุด ๓ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด

๒.๗๙ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๕ หลอดไฟชำรุด ๗ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด

๒.๘๐ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๖ หลอดไฟชำรุด ๖ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด, ที่ลือคคลอน  
ส่างของประตูหน้าห้องชำรุด

๒.๘๑ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๗ หลอดไฟชำรุด ๖ หลอด, พื้นปาร์เก้ชำรุด

๒.๘๒ ห้องเรียนแยกตอน ๕๑๓๘ หลอดไฟชำรุด ๔ หลอด

๒.๘๓ อาคาร ๕๑ ห้องน้ำ ชั้น ๑

ปีกขวา

- อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำชำรุด (มีน้ำหยดมีเสียงดัง) ๒ อ่าง

- ห้องน้ำหมายเลข ๒๑ กลอนประตูชำรุด

- ห้องน้ำหมายเลข ๒๓ ฝักบัวฉีดชำระชำรุด

ปีกซ้าย

- ห้องน้ำหมายเลข ๒๔ กลอนประตูชำรุด

- ห้องน้ำหมายเลข ๑๙, ๒๑ โถขักโครกชำรุด (ลูกกลอยชำรุด)

๒.๘๔ อาคาร ๕๑ ห้องน้ำ ชั้น ๒

ปีกขวา

- ห้องน้ำหมายเลข ๒๕ โถขักโครกชำรุด (ที่กดน้ำชำรุด)

ปีกซ้าย

- ห้องน้ำหมายเลข ๒๖ โถขักโครกชำรุด (ที่กดน้ำชำรุด)

๒.๘๕ อาคาร ๕๑ ห้องน้ำ ชั้น ๓

ปีกขวา

- โถปัสสาวะชำรุด (กือกรวน้ำไหลไม่หยุด) ๑ โถ

- ห้องน้ำหมายเลข ๓๒ ฝักบัวฉีดชำระชำรุด (สายฉีดน้ำร้าว)

๒.๘๕ ชั้น ๓ บริเวณรัgn้าฝ้าเพดานชำรุดรอบอาคาร

๓. อาคารวิชาการ ๕๒

ปีกขวา

- ห้องน้ำชั้น ๑ ห้องหมายเลข ๔๑ โถขักโครกตัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

( ภัทรารรณ กวางใส )

สว.สรส.ศบศ.

ที่ ๐๐๓๕.๗๑/๒๗๑

เรียน ผบก.ศบศ. ( ผ่าน ผกก.บธ.ศบศ. )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

พ.ต.ท.หญิง

( โอปอล กิติกุล )

รอง ผกก.ฯ ปปท. ผกก.สรส.ศบศ.

..... ก.พ.๒๕๕๖

๙๗๓ (๐๙๗) ๑๕๗.๙๗